Dirección de Parques Ornato y Forestación



✓ Acciones del mes de Octubre

✓ Acciones para el mes de Noviembre

Acción 1	Meta (Mensual)	Total	Faltante	
Forestación de 5 plazas, con 15 a 20 árboles c/u , incluido el riego hasta asegurar enraizamiento.	150 arboles	133 arboles Sembrados	17 arboles	<u>Evidencia</u>

Acción 2	Total del tramo	Realizados	% de Avance	
Brigada de deshierbe en el tramo de la carretera San Roque, desde Av. Eloy Cavazos Hasta Hacienda Santa Ana	10 km	10 km	100	<u>Evidencia</u>

Acción 3	Meta	Realizadas	% de Avance
Trabajos de rehabilitación completa y especializada en plazas para la entrega en la colonia por parte del C. Alcalde	3 Plazas	2	66

Acción 4	Plazas	Camellones	Glorietas	Arroyo	Lotes Baldíos	Planteles educativos	Forestación	% de Avance	Total m2 (Deshierbe)
Brigada de deshierbe en la colonia colinas de San Juan	3	2	1	1	1	1	Pendiente	90	15,000

Dirección de Alumbrado Público



✓ Acciones del mes de Octubre

Acción 1			rsos ados Ubicaci			ción		Total del tramo		Status	
Construcción e instal lámparas comple cableado aére	tas y	1,000 cable c	nparas y mts. De alibre 6. uminio	nts. De Hacienda Real Hast libre 6. Cavazos (1000 mts de			1	1 km	Ter	minado	<u>Evidencia</u>
Acció	n 2		Traba	Trabajos Realizados			Ubicación				
		Colonias: Los H instalación de 5 arbotantes Colonias: Los H Hacienda Real, C Reynosa		Carretera	а	<u>Ev</u>	idencia				
Acción 3	Construcció de Bases	-	stalación de Lámparas	Cableado		Reflectores	Arbotantes				
Alumbramiento en la casa hogar imperio de Amor, ubicada en el ejido Calderón	1		2	200 mts. 2+1 calibre 6	2	2 de 200 W.				bajos izados	<u>Evidencia</u>

Principal Problemática:

❖ Desde mediados del mes de septiembre no se cuenta con material, debido a esto, se comenzó la fabricación de bases para arbotantes y con la elaboración e instalación de lámparas y brazos para la iluminación en diferentes localizaciones del Municipio, así mismo se proyectan acciones para el próximo mes en base al mencionado problema.

Dirección de Alumbrado Público



✓ Acciones para el mes de Noviembre

Acción 1	Ubicación	Luminarias encendidas	Luminarias Apagadas	Total de Luminarias	Estimación de Requerimientos
Rehabilitación del alumbrado público en colonia 2da. Etapa	Jardines Residencial 2da. Etapa (2do circuito)	25	55	80	Una grúa (Pluma), 2 electricistas, 55 focos de 100 watts, 30 balastros de 100 watts, 10 cintas de aislar, 1 fotocelda a 220 volts, 2500 mts. de cable 2+1 calibre 6 (2 líneas forradas y una desnuda), inversión de 12 días de trabajo a 2 turnos completos.

Acción 2	Objetivo	Requerimientos
Alumbrar los 2 primeros camellones de la avenida Eloy Cavazos. (En las puntas de la Carretera a San Mateo y Carretera San Roque)	Obtener la proyección necesaria para evaluar la posible instalación del cable aéreo en toda la Av. Eloy Cavazos	Cable (ya se cuenta con el)

Acción 3	Tramo Aproximado	Objetivo
Alumbrar o rehabilitar el alumbrado del tramo de la carretera Reynosa (Juárez-Cadereyta) desde la tienda "Bodega Aurrera" hasta el puente conocido como "la mosca"	3 km	Mayor seguridad al flujo vehicular, Rehabilitar la zona que ha estado a obscuras por largo tiempo.

Dirección de Mantenimiento Público



Acciones del mes de Octubre

Acción 1	Recursos	Utilizados Objetivo / Meta		a	Avance		%	Stati	us		
Desazolve del arroyo en la colonia Valles del Virrey	2 camio retroexca boo	vadoras,	800 mts. Aproximado			400 mts. Aproximado		50	En pro	ceso	<u>Evidencia</u>
Acción 2	Recur	sos Utilizado	S	Objetivo	o / Meta	Meta Avance %		Statu	IS		
Limpieza del tiradero de la colonia Monte Kristal	camione		Retroexcavadora, 3 3,00 3, 3 camiones de Tonela			Ioneiadas		35.17	En Proc	eso	<u>Evidencia</u>
Acción 3	F	Recursos Utilizados				Objetivo / Tiempo de Meta Acción		_	Statu	ıs	
Mantenimiento de pintura a los Panteones Municipales	mango y 6	latas de pint	19lts c/u) de pintura color latas de pintura color verde n los 2 panteones.		2 Panteones 2 Semanas		manas	Termin	ado	<u>Evidencia</u>	
Acción 4		Instalación (Ubicación)				Statu	S				
Mantenimiento e instalación de 6 Plazas en las co		as colonias: San Miguelito, Fomerrey 131 y los reyes		,	Termina	ado		<u>Evidencia</u>			

Acción 5	Recursos Utilizados	Ubicación	% de Avance	
Retiro de arboles y desazolve de arroyo	2 Maquinas Retroexcavadoras	Colonia Paseo el Sabinal	10	<u>Evidencia</u>

Dirección de Mantenimiento Público



Acciones para el mes de Noviembre

Acción 1	Requerimientos	Objetivo / Meta
Limpieza de la brecha "el estribo"	1 Retroexcavadora, 2 camiones, 3 operadores	1.5k m (Aproximado)

Acción reprogramada para este mes por falta de material

Acción 2	Requerimientos	Objetivo / Meta	Avance	% de Avance	Status	
Mantenimiento a la carretera Reynos tramo desde Santa Lidia (puente la me hasta la avenida Coahuila líneas ama y blancas (líneas divisorias), pinta cordones	unidades, 10 personas,	82 km	66 km	80%	En Proceso	<u>Evidencia</u>

Acciones reprogramada para este mes

Acción 3	Recursos Utilizados	Objetivo / Meta	Avance	%	Status
Desazolve del arroyo en la colonia Valles del Virrey	2 camiones, 3 retroexcavadoras, bocad	800 mts. Aproximado	400 mts. Aproximado	50	En proceso
Acción 2	Recursos Utilizados Objetivo / M		Meta Avan	ice %	Status

Acción 2	Recursos Utilizados	Objetivo / Meta	Avance	%	Status
mpieza del tiradero de la colonia Monte Kristal	1 Maquina Retroexcavadora, 3 camiones, 3 camiones de apoyo de Limpia	3,000 Toneladas	798.92 Toneladas recolectadas		En Proceso

Acción 5	Recursos Utilizados	Ubicación	% de Avance	Status
Retiro de arboles y desazolve de arroyo	2 Maquinas Retroexcavadoras	Colonia Paseo el Sabinal	10	En proceso

Dirección de Mantenimiento Público



✓ Resumen integral del desazolve de arroyos

Arroyos Desazolvados 2013

Arroyo	Ubicación	Retiro estimado de escombro	Medición (Aproximado de Desazolve)	Equipo Utilizado	Tiempo de desazolve
1	Colonia Reforma				
2	Colonia Monte verde (2do y 6to Sector)	Se han sacado un	de 20,000 m3 a 25,000 m3	2 camiones, 3 retroexcavadoras, bocad	Desde el mes de abril-13 a septiembre-13
3	Colonia Valle Sur	total de 1568 viajes			
4	Colonia Los Reyes				
5	Colonia Portal de Vaquerías				

Siniestros, Inspección a carretoneros y lotes Juke z



baldíos

Siniestros del Mes de Octubre

Siniestros Pagados	Siniestros Pendientes	Total de Ingresos en el mes	Acumulado de ingresos	<u>Evidencia</u>
7	6	\$52,940.98	\$106,069.38	

Inicio de actividad: Inspección de terrenos Baldíos (Particulares)

Requerimientos Enviados	Terrenos que se Limpiaron	Pendientes por Limpiar	Requerimientos Canalizados a la Dir. De Ingresos	Acción para Noviembre 13	<u>Evidencia</u>
33	3	30	30		

Trabajos de Inspección y multas.

Caballos Detenidos	Carretones Entregados	Total de Multas Aplicadas	Total de Multas Pagadas en el mes	Acumulado de Multas	<u>Evidencia</u>
1	6	12	\$12,253.60	\$25,577.70	

Principales Acciones en el Mes:

•En los trabajos de Inspección, se dividieron las colonias del Municipio en tres partes (Norte, Centro y Sur) para un mejor trabajo de Inspección.

Recursos Humanos



Reporte del mes de Octubre



Área	No. de empleados
Dirección de Limpia	89
Parques Ornato y forestación	74
Mantenimiento	48
Alumbrado Público	19
Administración	30
Incapacitados	03
Total de empleados	263

Altas	Bajas	Movimientos Salariales	Total de empleados
7	6	6	263

Acción Mensual	Frecuencia	Empleados	Lugar	Beneficios / Resultados
Impartición de platicas de primeros auxilios	Los días sábados	274	Sala de Cabildo	Conocimiento básico para ayudar a contribuir a salvar una vida.



Atención Ciudadana

RESUMEN INTEGRAL POR DIRECCIÓN MES DE OCTUBRE

Dirección	Reportes de Colonias "No entregadas"	Totales	Atendidos	Pendientes	% de Eficiencia
Alumbrado Público	78	394	77	317	19.54
Limpia	0	58	47	11	81.03
Parques, Ornato y Forestación	8	71	0	71	0
Mantenimiento Público	0	19	8	11	42.11
Ing. Vial	0	1	1	0	100.00
Pipas	0	2	2	0	100.00
Integral	86	545	135	410	34.26



Atención Ciudadana

Resumen Integral por Dirección (Acumulado) JUNIO - OCTUBRE

Dirección	Totales	Atendidos	Pendientes	% de Eficiencia
Alumbrado Público	2259	1003	1256	44.40
Limpia	242	221	21	91.32
Parques, Ornato y Forestación	339	179	160	52.80
Mantenimiento Publico	130	42	88	32.31
Ing. Vial	12	7	5	58.33
Pipas	9	5	4	55.56
Integral	2991	1457	1534	48.71

Dirección de Limpia

	•					J U A R E Z
Desazolve de Arroyos	Fomerrey 131		500 Mts.		100%	NUEVO LEÓN— CIUDAD DE CONFIANZA
Limpieza de Alcantarillas	Paseo del Sabinal		15 Mts		100%	
Toneladas (Basura Recolectada)	Municipio		372.69		7,763.84	<u>Desglose</u>
	Setasa		6,064			<u>Desglose</u>
	Tiraderos		1,282.59			<u>Desglose</u>
	Descacharrizad	cion	4	44.56		
Supervisión Setasa y Pasa	Encuestas (Visitar Colonia)	210) Colonias	27 Colonias	8%	Evidencia /
	Setasa (Supervisores)			310 Colonias	Proceso	Evidencia / Desglose
	Pasa (Supervisión)	Tiradero (Cadereyta)		Proceso		
Descacharrizacion	4 Colonias	60 (Bolsas Recolectad s)	342 (Llantas Recolectadas)	44.56 (Toneladas Recolectadas)	proceso	Evidencia / Desglose
Recolección de llantas, sillones.	Se dan Rondines a las Principales Avenidas, Colonias y Brechas	1188 (Llantas Recolectadas)		Sillones, Cacharros, Etc.	Proceso	Evidencia / Desglose
Limpieza de Tiraderos	Monte Kristal	1,055.32	5.32		50%	
	Las Aguilas	124.99 1,282.59		82.59	100%	
	La Esperanza	102.28	28		100%	



Acciones de Noviembre