



Secretaría de Servicios Públicos

Informe de Actividades del mes de Septiembre.



Misión

Brindar Servicios Públicos de Calidad, contribuyendo al Desarrollo Sustentable del Municipio.

Visión

Perfilarnos como una Secretaría Honesta, Transparente y Solidaria.

Valores

Integridad del Personal.

Pasión por el Servicio.

Perseverancia. Solidaridad.

RECURSOS HUMANOS

Reporte del mes de Septiembre

ALTAS	BAJAS	MOVIMIENTOS	TOTAL DE EMPLEADOS
7	4	16	261

Principales Acciones:

- Se otorgaron platicas de Primeros Auxilios para todos los Empleados de nuestra Secretaría.
- Captura de las encuestas del clima organizacional aplicadas para todos los empleados.

ALUMBRADO PUBLICO

Reporte del mes de Septiembre

REPORTE MENSUAL DE ALUMBRADO	
Reportes Atendidos en colonias	517
Contactores	4
Interruptor térmico	13
Focos	370
Fotoceldas	105
Lámparas	0
Circuitos	225
Cable (Mts)	2,076
Balastos	203
Reportes Pendientes por Atender	520

LIMPIA

Reporte del mes de Septiembre

Total de Toneladas

Septiembre	Total Toneladas
Municipio	230.02
Setasa	3,686.14
Tiraderos	613.19
Total Toneladas	4,529.35

Relleno Sanitario Pasa

Septiembre	Total Costos
Municipio	\$19,786.32
Setasa	\$317,081.77
Tiraderos	\$52,746.60
Total Costos .	\$389,614.69

Total Costos

Septiembre	Total Costos
PASA	\$389,614.69
SETASA	\$1,124,272.70
Total Costos	\$1,513,887.39

Total de Toneladas




Tonelaje Total Septiembre 4,529.35



Total Costos



Costo Relleno Sanitario PASA \$389,614.69



Costo Total SETASA Y PASA \$1,513,887.39



LIMPIA

Programa Mensual de Barrido Manual

Programas Fijos	Programas Fijos Mensuales	Brigadas de Limpieza	Objetivos Cumplidos del Mes	Bolsas Utilizadas	Llantas Recolectadas	Herramienta Utilizadas
4	4	3	5	786	113	
Observación						

Apoyo (Huracán "Ingrid")

Bolsas Utilizadas
672

Programa Descacharrizacion

Colonia Visitada	Bolsas Utilizadas	Total Toneladas
Los Valles	672	60.95

ACCIONES

O c t u b r e				
Desazolve de Arroyos	Supervisión Setasa y Pasa	Descacharrizacion	Recolección de llantas, sillones, Basura, Etc.	Limpieza de Tiraderos

LIMPIA

Reporte del mes de Septiembre


Abastecimiento de Aceite

DEPENDENCIA	15W40D	15W40G	DEXTRON III	HD300	TOTAL DE LITROS CONSUMIDOS
TIPO DE ACEITE CONSUMIDO	128	45	18	68.5	259.5


Instalación de Parches

Calibre	1	2	3	4	12	Total De Parches Usados
Total de parches por calibre	14	9	25	2	2	52

Suministro de aceites



Cantidad de parches usados



INGENIERIA VIAL

FECHA	LUGAR	TRABAJOS REALIZADOS	STATUS
01-Sep-13	EVENTO JUAREZ DE ROOL	SE CERRO LA AV ELOY CAVAZOS Y CARRETERA A SAN ROQUE, ELOY CAVAZOS Y CASITAS, ELOY CAVAZOS Y SAN MATEO, ELOY CAVAZOS Y H CABALLERO	
02-Sep-13	SANTA MONICA	SE HIZO UNA INVESTIGACION PARA INSTALAR BORDOS EN LA CALLE SAN MARTIN Y SAN ROBERTO	
	ELOY CAVAZOS COL EX HACIENDA EL ROSARIO	SE CHECO EL SEMAFORO POR REPORTE DE FALLA	
03-Sep-13	TALLER	SE ARMARON 2 SEÑALES DE 71 X 71 CON TUBOS DE 3.50 MTS CON LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA PARA INSTALARSE EN LA PLAZA HIDALGO	
	PLAZA HIDALGO	SE PINTARON LOS LOS CUADROS DE LOS ANDADORES DE LA PLAZA HIDALGO	
04-Sep-13	CARRETERA A REYNOSA	SE HIZO UN LEVANTAMIENTO PARA INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA ENTRADA DE LA COLONIA SAN ANTONIO, OTRO EN LA CARRETERA A REYNOSA Y LIBRAMIENTO NORESTE Y CARRETERA A REYNOSA Y AUERRERA	
	ARTURO B DE LA GARZA	SE HIZO UNA INVESTIGACION PARA INSTALAR 2 PUENTES PEATONALES, SE PROPONE INSTALAR UNO EN ARTURO B DE LA GARZA Y PASEO EL SABINAL EN EL SUN MALL	
05-Sep-13	CARRETERA A SAN MATEO	SE HIZO UN LEVANTAMIENTO PARA INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA ENTRADA DE LA COLONIA PORTAL DE JUAREZ	
	COL ARCADIA	SE MARCARON CRUCES PEATONALES Y SE MARCARON 2 BORDOS PARA PROTECCION DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA	
06-Sep-13	TEOFILO SALINAS	SE LE CAMBIARON 5 FOCOS AL SEMAFORO DE TEOFILO SALINAS Y FLOR DE LOTO	
07-Sep-13	DESCANSO	DESCANSO	
08-Sep-13	EVENTO JUAREZ DE ROOL	SE CERRO LA AV ELOY CAVAZOS Y CARRETERA A SAN ROQUE, ELOY CAVAZOS Y CASITAS, ELOY CAVAZOS Y SAN MATEO, ELOY CAVAZOS Y H CABALLERO	
09-Sep-13	AV ELOY CAVAZOS	SE HIZO UN LEVANTAMIENTO EN LA AV ELOY CAVAZOS A LA ALTURA DE LA CURVA PELIGROSA PARA INSTALAR SEÑALAMIENTOS Y LO NECESARIO PARA EVITAR ACCIDENTES EN ESA CURVA	
	TALLER	SE CONSIGUIERON LAMINAS CHAROLAS PARA SEÑALAMIENTO DE CURVA PELIGROSA Y SE CONSIGUIERON LAMINAS PARA SEÑALAMIENTO DE 40 KM	
10-Sep-13	FABRICA DE SEÑALES Y SEMAFOROS	SE LLEVARON 2 SEÑALES TIPO CHAROLA PARA FABRICAR LAS LEYENDAS DE PRECAUCION CURVA PELIGROS A 500MTS	
	FABRICA DE SEÑALES Y SEMAFOROS	SE COMPRO MATERIAL DE VINIL NEGRO PARA RECORTAR NUMEROS DE 40 PARA FABRICAR 5 SEÑALES DE 40 KM PARA LA AV ELOY CAVAZOS	
11-Sep-13	TALER Y AV. ELOY CAVAZOS	SE ARMARON 2 SEÑALES TIPO CHAROLAS CON LA LEYENDA DE PRECAUCION CURVA PELIGROSA A 500 MTS Y SE INSTALARON EN ELOY CAVAZOS A LA ALTURA DE LA CURVA DONDE HAY ACCIDENTES Y HAN FALLECIDO PERSONAS	
	TALLER	SE FABRICARON 5 SEÑALES DE 40 KM CON MEDIDAS DE 71 X 71 CON POSTES DE 3.50 MTS	
12-Sep-13	AV. ELOY CAVAZOS	SE INSTALARON 5 SEÑALES DE 40 KM CON POSTES DE 3.50 MTS UBICADO S EN EL TRAMO DE ELOY CAVAZOS Y H CABALLERO Y A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO LA AURORA	
	AV ELOY CAVAZOS	SE PUSIERON 2 ANUNCIOS TIPO CHEVRON A LA ALTURA DE LA CURVA PELIGROS	
13-Sep-13	VACACIONES DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE	VACACIONES DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE	

INGENIERIA VIAL

FECHA	LUGAR	TRABAJOS REALIZADOS	STATUS
17-Sep-13	SEMAFORO DE NARANJO	POR REPORTE DE TRANSITO DE LA RADIO COMUNICARON QUE EL SEMAFORO DE ARTURO B DE LA GARZA Y NARANJO ESTABA FALLANDO SE CHECO Y SE ENCONTRO CON EL CONTROL QUEMADO SE PROCEDE HACER UN OFICIO PARA QUE LO COMPREN NUEVO URGENTE PERO NO HABIA PRESUPUESTO Y EL SEMAFORO SE QUEDO APAGADO	
18-Sep-13	SEMAFORO DE NARANJO	SE CONSIGUIO UN CONTROL SE REPARO Y POR PARTE DE ADQUISICIONES ME COMPRARON UNA TARJETA CPU-C26 NUEVA Y SE PROCEDE AL CAMBIO DE CONTROL SE INSTALO Y SE PROGRAMA Y SE DEJO FUNCIONANDO EL SEMAFORO	
20-Sep-13	PRINCIPALES AV DEL MUNICIPIO	SE HIZO RECORRIDO CHECANDO LOS SEMAFOROS POR POSIBLES FALLAS DEBIDO A LA LLUVIA PRESENTADA EN DIAS PASADOS	
	COL VISTAS DEL RIO POR LOS TUNELES	SE HIZO PRESENCIA PARA DARLE PROTECCION A LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA QUE ESTABA EMPAREJANDO LA CALLE	
21-Sep-13	DESCANSO	DESCANSO	
22-Sep-13	EVENTO JUAREZ DE ROOL	SE CERRO LA AV ELOY CAVAZOS SE CERRO LA CIRCULACION DESDE SAN ROQUE A SAN MATEO	
	TALLER	SE RECIBIERON 8 ANUNCIOS TIPO CHAROLA PARA INSTALARSE EN LA PLAZA HIDALGO	
23-Sep-13	PLAZA HIDALGO	SE INSTALARON 8 ANUNCIOS TIPO CHAROLA 2 DE SEÑALES DE PERROS 2 DE 5 PASOS DE LA SALUD 2 DE BOTIQUIN 2 DE SEÑALES DE EJERCICIOS DE 71 X 71	
	COL BUGAMBILIAS	SE MARCARON CRUCES PEATONALES EN LA CASETA CRUCES PEATONALES EN LA GUARDERIA Y SE MARCARON 4 BORDOS TODOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS	
24-Sep-13	ARTURO B DE LA GARZA Y CARRETERA A SAN ROQUE	SE RETRARON ANUCIOS EN MAL ESTADO DE LA ADMINISTRACION PASADA	
	CARRETERA A REYNOSA Y PUENTE LA MOSCA	SE RETRARON ANUCIOS EN MAL ESTADO DE LA ADMINISTRACION PASADA	
25-Sep-13	DIRECCION DE TRANSITO	SE CHECARON PLANOS DEL FRACCIONAMIENTO LA MAGDALENA CHECANDO TODO EL SEÑALAMIENTO FALTANTE AL FRACC.	
	PRINCIPALES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	SE HIZO RECORRIDO RECOGIENDO SEÑALAMIENTO EN MAL ESTADO PARA RECONSTRUIRLO	
26-Sep-13	CARRETERA JUAREZ -APODACA	SE RECOGIO SEÑALAMIENTO EN MAL ESTADO Y SE ENDEREZARON SEÑALAMIENTOS MOVIDOS POR CHOQUES	
	CARRETERA A SAN MATEO	SE RECOGIO SEÑALAMIENTO EN MAL ESTADO	
27-Sep-13	BENITO JUAREZ Y ZARAGOZA EN EL CENTRO DE JUAREZ	SE INSTALARON 2 SEÑALES DE NO ESTACIONARSE CON TUBO PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO SE PINTARON 3 CAJONES DE EXCLUSIVOS Y SE MARCARON LOS CRUCES PEATONALES	
	PRINCIPALES AV DEL MUNICIPIO	SE HIZO RECORRIDO PARA CHECAR POSIBLES FALLAS DE LOS SEMAFOROS POR LLUVIA	
28-Sep-13	DESCANSO	DESCANSO	
29-Sep-13	EVENTO JUAREZ DE ROOL	SE CERRO LA AV ELOY CAVAZOS SE CERRO LA CIRCULACION DESDE SAN ROQUE A SAN MATEO	
30-Sep-13	EGARZA AYALA Y FRANCISCO I MADERO	SE INSTALO UN SEÑALAMIENTO DE ALTO CON TUBO Y FLECHA DE CIRCULACION	
	ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ	SE CAMBIO UNA SEÑAL DE ALTO	

MANTENIMIENTO PUBLICO


Reporte Mensual de Septiembre



✓ Principales Acciones detonadas en el mes; así mismo el Plan de Contingencia que se realizo debido a la llegada de Huracán Ingrid y Manuel en nuestro estado.

MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



SE INSTALO BEBEDERO EN LA PLAZA
HIDALGO

MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



ELABORACION DE BRAZOS PARA LAS LUMINARIAS



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



RETIRO DE LLANTAS EN BRECHA ZIRANDARO



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre

- Acarreo de piedra y material a Colonia San Antonio y Monte Kristal



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



Tiradero La Esperanza

MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



Colonia Coahuila limpieza de alcantarillas

MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre

- Desazolve de arroyos en Santa Mónica



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



Trabajos en la carretera Reynosa



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre

•Colonia Los Valles



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



Retiro de escombros colonias Los Valles

MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



Colonia los Valles

MANTENIMIENTO PUBLICO

Reporte Mensual de Septiembre



Instalación de escalera caracol en la Plaza principal

PARQUES ORNATO Y FORESTACION

Reporte Mensual de Septiembre



ATENCIÓN CIUDADANA

RESUMEN INTEGRAL POR DIRECCIÓN (MES DE SEPTIEMBRE)

Dirección	Totales	Atendidos	Pendientes	% de Eficiencia
Alumbrado Público	634	79	555	12.46
Limpia	58	49	6	84.48
Parques, Ornato y Forestación	51	11	40	21.57
Mantenimiento Público	34	9	25	26.47
Ing. Vial	3	0	3	-
Pipas	1	1	0	100.00
Integral	781	149	629	19.08