

**NOVIEMBRE 2012**

Bombas de Agua	
Colonia	Trabajo realizado
San Roque	Mantenimiento de Bomba Sumergible
Quinta Las Sabinas	Reparación de la caja de control por una nuava quedando funcionando para llenado de pipas
Seguridad Pública	Reparación de bomba para dormitorios 1 y 2.
Santa Lidia	Mantenimiento de Bomba Sumergible
Ejido Carrisitos	Mantenimiento de Bomba Sumergible
16 De Septiembre	Mantenimiento de Bomba Sumergible
La Maestranza	Mantenimiento de Bomba Sumergible
Hacienda Santa Ana	Mantenimiento de Bomba Sumergible
Lomas Del Sol	Mantenimiento de Bomba Sumergible
Bosques de San Pedro	Mantenimiento de Bomba Sumergible

Cable Instalado				
REPORTES	Colonia	Trabajo realizado	Material utilizado	Cantidad
3	La trinidad	Instalación de cable para encendido de lámparas	Cable 2+1	30 mts
2	Sta. Mónica 12° Sec.	Instalación de cable para encendido de lámparas	Cable 2+1	50 mts
2	Centro Juárez Libramiento	Instalación de cable para encendido de lámparas	Cable 2+1	50 mts
2	Portal de vaquerias	Instalación de cable para encendido de lámparas	Cable 2+1	150 mts
2	Colinas de San Juan	Instalación de cable para encendido de lámparas	Cable 2+1	100 mts
1	Valle Sur	Instalación de cable para encendido de lámparas	Cable 2+1	25 mts

Se reestableció circuito de colonias apagadas por fallas				
REPORTES	Colonia	Trabajos Realizados	Material Utilizado	Cantidad
1	Villas de Oriente	Cambio de fotocelda en circuito	Fotocelda	1
1	Valle de vaquerias	Reparación por corto en cableado	Cable	
1	Fomerrey 131	Avenidas principales apagadas por fotocelda en circuito	Fotocelda	1
1	Santa Mónica 2° Sec.	Listones de alta tensión		
1	Villas de la Hacienda	Cambio de pastilla quemada y cables en registros dañados	Cable	
1	Fuentes de Juárez 3° Sec.	Todo apagado por canilla alta tensión		
2	Balcones de Zirándaro	Se instaló contactor de circuito	Contactor de circuito	1
2	Residencial Punta Esmeralda	Se cambió base socket dañada de medición	Base socket	1
2	Praderas de San Juan	Se cambió foto celda a circuito	Fotocelda	1
2	Valle Sur Valle Norte	Se cambió foto celda a circuito	Fotocelda	1
2	Av. Eloy Cavazos	Se cambió fotocelda de circuito	Fotocelda	1
1	Villas de San Jose	Se reestablecieron pastillas del circuito		
1	San Miguelito 1° Sec.	Se conectaron cables quemados en circuitos		
1	Villas de San Francisco	Líneas quemadas en circuito		
1	Las Quintas Residencial	Se cambió fotocelda de circuito	Fotocelda	1
1	Paraje Juárez	Se reestableció pastilla		
2	Villas de San Juan	Se instaló contactor y fotocelda en circuito	Contactor	1
			Fotocelda	1
1	Portal de San Roque	Se reestablecieron pastillas botadas, base y fotocelda	Fotocelda	1

1	Inf. Benito Juárez	Fotocelda dañada de circuito	Fotocelda	1
---	--------------------	------------------------------	-----------	---

REPORTES	Lámparas apagadas en colonias que se repararon	Trabajos realizados	Focos	Fotoceldas	Lámparas	Balastos
2	Ex Hacienda El Rosario	Cambio de foco	2			
2	Praderas de San Juan	Cambio de foco	2			
2	Jardines de La Silla	Cambio de foco y balastra	2		3	1
2	Monte Kristal 4° Sec.	Cambio de focos y fotoceldas	2	2	4	
1	Fomerrey 131	Cambio de foco	1		1	2
2	Quinta las Sabinas	Cambio de foco	4		8	4
2	Centro de Juárez	Cambio de foco	1		1	1
2	Sierra Vista	Cambio de foco	1		1	1
2	Coahuila	Cambio de foco	1		1	
3	Fomerrey, 20 de Septiembre	Cambio de fotocelda		1	1	
1	Valle Sur	1 Reflector 400 watts, 2 Arbotantes y 2 Luminarias, 200 mts				
	TOTAL		16	3	20	9